AUSHARTEZEITEN	
Temperatur im Verankerungsgrund	Aushärtezeit RSB
- 30°C 20°C	120 Std.
-19°C15°C	48 Std.
- 14°C 10°C	30 Std.
- 9°C − - 5°C	16 Std.
- 4°C − ± 0°C	10 Std.
+ 1°C - + 5°C	45 Min.
+ 6°C - +10°C	30 Min.
+ 11°C - +20°C	20 Min.
+ 21°C - +30°C	5 Min.
+ 31°C - +40°C	3 Min.